



Oslo kommune
Brann- og redningsetaten
Seksjon for feiing og tilsyn

Ragnar Hafsøe
Nyjordstubben 7

1275 Oslo

Vår saksbehandler:
KH

Deres ref.:

Deres brev :

Vår ref.:

Dato :
02,11,06

ANGÅENDE SKLISIKKRING I NYJORDSTUBBEN (NYJORDET VEL)..

Nå har vi gått og feiet i Nyjordstubben og har da avdekket mangler ved feiemuligheten på flere adresser. Dette gjelder mangel på sklisikkring der avstanden fra bakkenivå til tak (der hvor taktrinnene er) er to etasjer eller mer. Dette gjelder selvsagt bare på adresser som har installert ildsted. For at vi skal kunne gå opp og feie disse pipene må dette være på plass. Med sklisikkring mener vi her at stigen opp til taket skal sikkes mot utglidning. Hver enkelt eier har ansvar for at dette er i orden, men siden dette gjelder så mange sender vi dette skrivet til veiet. Vi har også informert den enkelte beboer vi har truffet og gitt muntlig beskjed om dette.

Med vennlig hilsen

Karianne Hjelseth, feierleder
Tlf: 98225843



SEKSJON FOR FEIING OG
TILSYN

Postadresse:
Østre Aker vei 60
0581 Oslo

Telefon. 23 46 97 70
Telefax: 23 46 97 80

Org.nr. 876820102